


EXPERT[®]

PROFESSIONAL

Eredeti használati útmutató

Csőhegesztő műanyag csövekhez

NXPW800 és NXPW1500



Köszönjük, hogy az EXPERT műanyagcső hegesztőgép megvásárlása mellett döntött. Ebben a dokumentumban hasznos információkat talál a termék rendeltetésszerű és helyes használatával kapcsolatban, ezért kérjük, olvassa el figyelmesen!

Biztonság mindenekelőtt! Kérjük feltétlenül olvassa el a Biztonsági Utasításokat is! Azok be nem tartása áramütést, tüzet vagy személyi sérülést okozhat.

Rendeltetésszerű használat

A készülék műanyag csövek hegesztésére alkalmas. A készüléket barkács felhasználásra tervezték. Bármely, az említettektől eltérő felhasználás a készülékben kárt tehet. A nem rendeltetésszerű használatból eredő mindennemű kárért a felelősség kizárólag a felhasználót terheli.

Ha a készüléket túlterhelik, túl hosszú ideig használják, túl magas hőfokon, az a készülékben kárt tehet, amely helyreállítási költsége a felhasználót terheli.

Figyelmeztetés! Kérjük alaposan olvassa el és értse meg ezt a használati útmutatót a készülék használata előtt, és tartsa meg a leírást a jövőbeni használatra! A készülékét csak is a használati útmutatóval együtt adja át másnak!




Figyelmeztetés! A terméket sose használja gyermekek vagy háziállatok közelében!

A terméket nem használhatják szellemileg sérült vagy érzékelésükben korlátozott személyek, gyermekek, és olyan személyek, akik korlátozottak a mozgásukban vagy fizikumuk nem alkalmas a gép használatára!

Biztonsági utasítások

1. Kérjük, először ellenőrizze a műanyagcső hegesztőgép külső borításának az állapotát! Ne használja a hegesztőt, ha a borítás sérült!
2. A műanyagcső hegesztőgép az egyfázisú harmadik biztonsági lapos furatidomot használja, amelyet a hegesztő kezelője nem cserélhet le! A gépet földelt áramforráshoz csatlakoztassa!
3. Tilos a hegesztő használata kültéren eső idején! Kérjük, előzze meg, hogy víz vagy más fajta folyadék kerüljön a hegesztőgépbe!
4. A hegesztő kezelője viseljen munkavédelmi kesztyűt a gép kezelése közben, és a kötőeszköz cseréjekor!
5. Ne érintse meg a hevítő lapot és a hegesztő formát közvetlenül a működés után. Rendkívül forró lehet, és megégetheti bőrét.
6. Kérjük, ügyeljen a készülékre, amikor elhelyezi azt, elkerülve a személyi sérülést és az anyagi kárt!
7. Ne nyissa fel a hegesztő borítását, mivel ez a művelet áramütést okozhat és lehetetlenné teszi a gép biztonságos használatát!
8. Ha a jelző lámpa hosszú ideig nem változik, az a gép használatra alkalmatlan állapotát jelzi, azonnal állítsa le és húzza ki a hálózatról!
9. Ellenőrizze a gép szigetelését, ha sérülést észlel ne használja!
10. A gép javításával kapcsolatban kérjük lépjen kapcsolatba a gyártóval!

A készülék felépítése



1. Fogantyú
2. Kijelző
3. Hőszigetelő borítás
4. Hevítő lap
5. Állvány
6. Kábel

Működtetés

Táblázat

Külső átmérő	Hőolvasztás mélysége	Hevülési idő	Feldolgozási idő
20 mm	14 mm	5 mp	4 mp
25 mm	16 mm	7 mp	4 mp
32 mm	20 mm	8 mp	4 mp
40 mm	21 mm	12 mp	6 mp
50 mm	22,5 mm	18 mp	6 mp
63 mm	24 mm	24 mp	6 mp

1. Installáció és a kötőeszköz felhevítése

A géphez való kötőeszközt hatszög csavarral installáljuk! Ne húzza túl a csavart! A csavar erőltetése kárt tehet a kötőeszköz menetében! Általánosságban véve a kisebb kötőeszköz megelőzi a nagyot az installáció alatt. A munkavégzés alatt járjon el óvatosan a kötőeszköz cseréjekor!

2. Szerelje össze a hegesztőt, amelyet egy állvánnyal láttunk el. Az állványt a gépházban található állványrögzítő vájattal rögzíti! Az állvány célja, hogy a készülék használata könnyen végrehajtható legyen.

3. Bekapcsolás és felhevítés

Kapcsolja be a gépet, ügyeljen arra, hogy a gépet földelt hálózathoz csatlakoztatta! A bekapcsoláskor a piros jelzőlámpa felkapcsol, ami azt jelzi, hogy a hegesztő gép felhevítése megkezdődött. Ha a zöld jelzőlámpa felkapcsol, az azt jelenti, hogy a hevítés befejeződött! Kis idő múlva a piros lámpa újra felkapcsol, ami azt jelzi, hogy a hegesztő gép belépett a hőmérséklet fenntartó fázisba, elkezdheti vele a munkát!

4. A csővezeték olvasztása

A csőanyag levágása után, a cső végét és a csőszerelvényt nyomja a kötőeszközbe és pár másodpercen át hevítse fel (Lásd táblázat)! Ezután gyorsan húzza le a csőanyagot, és összeillesztheti azok végeit! Ne fejtessen ki túl nagy nyomást, mivel az meghajlíthatja az anyagot!

Megjegyzés: megfelelő műveleti időn belül a hibás csatlakozás javítható, de ne forgassa el azt a felhevített kötőeszközön.

Műszaki adatok:

	NXPW800	NXPW1500
Hálózati feszültség és frekvencia	230V~50Hz	
A hőmérsékletnövekedés ideje:	<15 perc	
A kötőeszköz felszíni hőmérséklete:	0 – 300 °C	
Teljesítményfelvétel:	800W	1500W
A hőolvasztás mélysége:	Lásd táblázat	

Alkatrészrendelés:

Kérjük keresse fel a www.novotrading.hu/alkatresz weboldalt, majd kövesse az ott leírtakat.

EK MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

(a 16/2008. (VIII. 30.) NFGM, valamint a 8/2016. (XII. 6.) NMHH rendelet előírásai szerint)

Mi, Novotrading Kft., H-1033 Budapest, Szentendrei út 89-95.
(gyártó)

egyedül, saját felelősségünkre kijelentjük, hogy az alábbi termék:
(a termék azonosító adatai)

NXPW800 és NXPW1500 Csőhegesztő műanyag csövekhez

A rendeltetésszerű biztonságos használatnak, valamint az alábbiakban felsorolt vonatkozó előírásoknak

M E G F E L E L

Jelen EK Megfelelőségi nyilatkozathoz alkalmazott előírások és szabványok jegyzéke:

Irányelvek:

2014/35/EU előírás kiefeszültségekkel működő termékekre (LVD)

2014/30/EU előírás elektromágneses zavar kibocsátására (EMC)

2011/65/EU egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának
korlátozásáról (RoHS)

Egyéb műszaki előírás, egyeztetett szabvány:

EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007/A1:2011/AC:2012, EN 60335-1-2012/A11:2014

A tanúsító szerv neve:

Intertek Testing Services Shanghai
Building No.86, 1198 Qinzhou Road (North), Caohejing Development Zone,
Shanghai 200233, Kína

A termék CE megfelelőségi jellel került kereskedelmi forgalomba a vonatkozó harmonizált jogszabályok
előírásainak megfelelően.

Budapest, 2020.03.04.

A nyilatkozattétel helye és kelte



Dobák István

Ügyvezető

(A gyártó nevében kötelezettség vállalására
feljogosított aláíró neve, P.H.)

CE